

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Подогреватель углекислотный ПГС-36В

## НАЗНАЧЕНИЕ

Подогреватель углекислого газа предназначен для подогрева углекислого газа, поступающего в регулятор расхода, в составе автоматов и полуавтоматов дуговой сварки, а также для подогрева воздуха и других газов (инертные газы) в установках, не требующих точного поддержания температуры газов (защита от замерзания оборудования). Подогреватель применяется совместно с любым регулятором давления или расхода газа независимо от его конструкции и предприятия производителя. Электроподогреватель, работая в автоматическом режиме, обеспечивает работоспособность регулятора расхода углекислого газа при отрицательных (до минус30°C) температурах окружающей среды и наибольшей пропускной способности до 1,8 м<sup>3</sup>/ч (30 л/мин).

**ВНИМАНИЕ!**

**Данная модель предназначена исключительно для работы с внешней 36В розеткой в сварочных полуавтоматах. Не подключать к обычным 220В розеткам!!!**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания электроподогревателя, В.....	~36(AC)
Потребляемая мощность электроподогревателя, Вт, не более.....	190
Входное соединение.....	G 3/4"
Выходное соединение.....	G 3/4"
Габаритные размеры индивидуальной упаковки, мм, не более.....	130x65x60
Масса, кг, не более.....	0,5

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электроподогреватель устанавливается на выход вентиля газового баллона, на выход подогревателя устанавливается регулятор расхода газа. Концы проводов шнура подогревателя присоединить к плоской вилке "тип А" (приобретается отдельно); подключить вилку к розетке 36В на корпусе сварочного полуавтомата, предварительно убедившись в наличии соответствующей маркировки у розетки.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Электроподогреватель испытан в соответствии с техническими условиями и признан годными к эксплуатации. Гарантийный срок 12 месяцев со дня приобретения изделия.